

2019年上半年机动车排气抽检不合格逾期未复检车辆信息

车牌号	抽检时间	抽检地点	要求复检期限
川DDY256	2019.01.07	三线博物馆道路	2019.01.22
川D28235	2019.01.09	渡仁西线迤萨拉大道	2019.01.24
川D60326	2019.01.09	渡仁西线迤萨拉大道	2019.01.24
川R50645	2019.01.09	渡仁西线迤萨拉大道	2019.01.24
川D36695	2019.01.21	渡仁西线迤萨拉大道	2019.02.03
川15c0111	2019.01.21	渡仁西线迤萨拉大道	2019.02.03
云P35600	2019.03.12	渡仁西线迤萨拉大道	2019.03.27
川DAP083	2019.03.14	仁和总发零公里路段	2019.03.29
川DF1608	2019.03.21	三线博物馆道路	2019.04.05
川D65E70	2019.04.24	三线博物馆道路	2019.05.08
川D39291	2019.05.16	西区格萨拉大道春禾路交汇处	2019.05.31
川DD0820	2019.05.21	三线博物馆道路	2019.06.05
川DB2378	2019.05.23	渡仁西线迤萨拉大道	2019.06.07
川W71039	2019.05.28	盐边红格大道三堆子道路	2019.06.12
川D31895	2019.05.28	盐边红格大道三堆子道路	2019.06.11
川D33831	2019.06.04	弄弄坪西路	2019.06.19
川DE8112	2019.06.04	弄弄坪西路	2019.06.19
川D35151	2019.06.04	弄弄坪西路	2019.06.19
川D39609	2019.06.04	弄弄坪西路	2019.06.19
川D23537	2019.06.06	弄弄坪西路	2019.06.21
川D27151	2019.06.06	弄弄坪西路	2019.06.21
云P29886	2019.06.11	西区格萨拉大道春禾路交汇处	2019.06.26
川DM9828	2019.06.18	三线博物馆道路	2019.07.2
川DF9783	2019.06.20	三线博物馆道路	2019.07.5
黑06-92204	2019.06.20	三线博物馆道路	2019.07.5
川D3Y269	2019.06.27	渡仁西线迤萨拉大道	2019.07.12
川DB6751	2019.06.27	渡仁西线迤萨拉大道	2019.07.12